

Акт № 1

Выездной проверки общественным советом при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области

Информация о документе

Дата встречи:	11.06.2021	№ акта:	1	ИД документа:	-
----------------------	------------	----------------	---	----------------------	---

1. Общая информация о заседании

Вопрос:	1. Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям – Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области. 2. Ремонт участка автомобильной дороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км 14+200-88+100		
Место проведения:	Автомобильная дорога Гаврилов-Ям – Пружинино; автомобильная дорога Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79»	Время проведения:	10.00-13.00

2. Присутствовали:

1. Члены общественного совета:

Председатель общественного совета - Игнатьев А.А., члены ОС:
Мустафин А.А., Алимский В.Г.

2. Представители ДДХ:

Колпакова Н.А. - эксперт департамента дорожного хозяйства Ярославской области

3. Представители заказчика:

Богданов А.Е. - начальник отдела строительства и ремонта автодорог.

4. Представители подрядчика:

Козыкин В.Н. – заместитель генерального директора ООО «Северный поток»

3. Общая информация об объекте «Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям – Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области»

Заказчик	ГКУ «Ярдорслужба».
Подрядная организация	ООО «Северный поток»

Заслушали информацию представителей заказчика и подрядчика о ходе выполнения работ в рамках гарантийных обязательств по проверяемым объектам.

Отметили следующие дефекты и замечания по качеству выполнения дорожных работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям – Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области»;

- на значительном протяжении верхнего слоя покрытия прослеживается осевая продольная трещина с раскрытием от 0,3 – 2,0 см, а также поперечные трещины с шириной раскрытия до 3,0 см;
- отмечена отдельная ямочность на отдельных участках;
- размыв обочины у водопропускной трубы (перед началом участка с а/б покрытием А16).

В процессе наблюдений, осмотрели участок с усадкой верхнего слоя покрытия, где образовался разрыв шириной более 0,5 м. При этом нижний слой не подвергался деформациям. На основании визуального анализа был сделан вывод, что в результате сдвига произошло нарушение сцепления верхнего и нижнего слоев покрытия в месте разрыва и на подходах к нему, а также неправильной технологии укладки верхнего слоя и последующего уплотнения, укладки во время осадков или при температурах наружного воздуха ниже +10 °С. Отдельного внимания заслуживает состав самой смеси и в первую очередь виду вяжущего.

Обсудили результаты проверки и решили:

№п/п	Решение	Срок	Ответственный
1.	Принять к сведению информацию организации-заказчика и подрядной организации о ходе ремонтных работ на объектах.	11.06.2021	Члены ОС
2.	В целях определения причин разрыва заказчику рекомендовать провести исследование дефектного участка на предмет правильности применения материалов (качества) покрытия на данной а/д.	29.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

3.	Рекомендовать на участке дороги, где образовался разрыв шириной более 0,5 м, произвести замену дорожной одежды.	29.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
4.	Представить для ознакомления в адрес общественного совета состав применяемой смеси и сведения о вяжущем, применяемом в составе смеси на а/д Гаврилов Ям-Пружинино.	15.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
5.	Рекомендовать обработать продольный шов полимерно-битумной мастикой на а/д Гаврилов-Ям – Пружинино.	Июль 2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
6.	Рекомендовать заказчику произвести обследование всего участка автомобильной дороги (19 км) на предмет определения причин образования продольных и поперечных трещин и отдельной ямочности.	15.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
4.	Рекомендовать заказчику совместно с подрядчиком устранить в рамках гарантийных обязательств размыв обочины у водопропускной трубы на а/д Гаврилов-Ям-Пружинино (перед началом участка с а/б покрытием А16).	15.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

4. Общая информация об объекте «Ремонт участка автомобильной дороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км 14+200-88+100»

Заказчик	ГКУ «Ярдорслужба».
Подрядная организация	ДЭП -57

Отметили следующие дефекты и замечания по качеству выполнения дорожных работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км 14+200-88+100»:

- на значительном протяжении прослеживаются осевая продольная трещина с раскрытием до 2,0 см, поперечные трещины с раскрытием до 2,0 см.;
- отдельная ямочность на данной а/д.

Обсудили результаты проверки и решили:

№п/п	Решение	Срок	Ответственный
1.	Рекомендовать заказчику произвести обследование данного участка дороги на предмет определения причин образования продольных и поперечных трещин и отдельной ямочности.	29.07.2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
2.	Рекомендовать на период обследования провести мероприятия по исключению дальнейшего развития трещин и их герметизация с целью защиты от проникновения влаги в нижние слои дорожной одежды.	Июль 2021	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Председатель общественного совета



А.А. Игнатьев

Вела протокол



Н.А. Колпакова